تاريخ التقرير: **2026-10-08**

تقرير السيارة

Dokan Mazad

اضغط على أي صورة أو فيديو لفتحه.

بيانات السيارة











الماركة **مرسيدس**	الموديل **E250**	الفئة **E250 AMG Line**	السنة **2023**
العداد **48,825 km**	الوقود **gasoline**	ناقل الحركة **automatic**	اللون **black**
رقم الشاصي **W1KZF4FB3PB163882**	المصدر **encar**		

حالة الهيكل

سجل التأمين

الحوادث المسجلة	**0**
تغيير المالك	**1**
خسارة كلية	**0**
غرق	**0**

فحصنا للسيارة

تاريخ الفحص
2026-10-08

ملاحظات الفاحص




الموقع : بوسان

السيارة: مرسيدس بنز E250

رقم لوحة السيارة: 373오3670
رقم الشاسي / التعريف: PB163882
المسافة المقطوعة: 48,825 كم
حالة الهيكل والمحرك:
الاستبدال، الحدادة، أو الطلاء: لا يوجد.
المحرك وناقل الحركة (القير): طبيعي .
نظام التوجيه ونظام التعليق (المساعدات): طبيعي .
حالة الإطارات والعجلات:
الإطارات الأمامية: إنتاج سنة 2023 (المتبقي 50%).
الإطارات الخلفية: إنتاج سنة 2023 (المتبقي 60%).
الجنوط: خدوش على الجنوط الأربعة.
إطار خلفي جهة الراكب: ضرر/تلف في الجانب.
حالة الخرجية والطلاء:
غطاء المحرك (الكبوت) والزجاج الأمامي: ضربات حصى صغيرة جداً (Stone chips).
مرآة الرؤية الجانبية جهة السائق: تعديل طلاء بسيط جداً (Touch-up).
الباب الأمامي جهة السائق: خدش بسيط مع تعديل طلاء (Touch-up).
الباب الخلفي جهة الراكب: ضربة باب بسيطة جداً (Door ding).
عيوب أخرى: خدوش بسيطة أخرى تم توضيحها برمز (A).
ملاحظات إضافية:
الوظائف الداخلية: تعمل بشكل ممتاز
المفاتيح: مفتاح ذكي واحد (Smart Key).
يرجى التحقق من المفتاح الثاني
غطاء المحرك (الكبوت): جهة الراكب لا تُغلق بالكامل، يُرجى مراجعة الفيديو (ذكر التاجر أنه سيقوم بإصلاحها). قبل التسليم
يُرجى الاطلاع الضروري على الصور، الفيديو، والتقرير لمعاينة الخدوش والتفاصيل الأخرى.
انتهى التقرير.

صور الفحص










E 250










3739 3570




2023































373 3670

























373오 3670































Report
Device information
Professional diagnosis report

Report
Diagnosis Report on Vehicle
Device information





Report

Report
Professional diagnosis report

Report

Report

Report
Disclaimer


Report
Disclaimer

Report




245/45 R 18


2225






الفيديوهات

الفحص 1
اضغط للمشاهدة

الفحص 2
اضغط للمشاهدة

الفحص 3
اضغط للمشاهدة

الفحص 4
اضغط للمشاهدة

الفحص 5
اضغط للمشاهدة

+82 10-7980-3189 · Dokan Mazad