تاريخ التقرير: **2026-10-14**

تقرير السيارة

Dokan Mazad

اضغط على أي صورة أو فيديو لفتحه.

بيانات السيارة








الماركة **بي إم دبليو**	الموديل **8 Series**	الفئة **M850 xDrive Gran Coupe**	السنة **2023**
العداد **23,664 km**	الوقود **gasoline**	ناقل الحركة **automatic**	اللون **black**
المصدر **encar**			

فحصنا للسيارة


تاريخ الفحص
2026-10-14

ملاحظات الفاحص

سوان (Suwon)
الطراز: M850i
رقم اللوحة: 105도3930
رقم الشاسي / التعريف: PCN36066
المسافة المقطوعة: 24,680 كم
تسريب زيت المحرك: لا يوجد تسريب
صوت المحرك: طبيعي
ناقل الحركة (الجير): طبيعي
نظام التوجيه الكهربائي (MDPS): طبيعي
الاستبدال (القطع المستبدلة)

لا يوجد (\text{X})
السمكرة الدهان (الرش/الطلاء)
لا يوجد (\text{X})
الخدوش الخارجية
رفرف جهة السائق (الأيسر)
باب أمامي جهة السائق
باب خلفي جهة السائق
الصدام الأمامي
الزجاج الأمامي / النوافذ
مرآة جانبية جهة الراكب (الأيمن)
رفرف جهة الراكب
القائم الأمامي جهة الراكب (A-Pillar)
باب أمامي جهة الراكب
باب خلفي جهة الراكب
اللوحة الخلفية / الرفرف الخلفي جهة الراكب (Quarter Panel)
بعض الخدوش اليومية الطفيفه يمكنك إزالتها عبر البوليش
ملاحظات إضافية
الإطارات: الأمامية إنتاج سنة 2025 / الخلفية إنتاج سنة 2022
خدوش الجنوط: 3 جنوط بها خدوش
ملاحظة مهمة: يرجى حتماً مراجعة الصور ومقاطع الفيديو والتقرير المرفق لمعاينة الخدوش والتفاصيل الأخرى.
انتهى التقرير.

صور الفحص
















































AIRBAG


080-760-7777









WBAGV8108PCN36066











R1234yf
650 ± 15 g
PAG 2339920
SAE J639 J2842 J2845



배출가스 관련 표지판





















WBAGV8108PCN36066







الفيديوهات

الفحص 1
اضغط للمشاهدة

الفحص 2
اضغط للمشاهدة

الفحص 3
اضغط للمشاهدة

الفحص 4
اضغط للمشاهدة

الفحص 5
اضغط للمشاهدة

+82 10-7980-3189 · Dokan Mazad